

Relatório de Vistoria Transporte Escolar CACS- FUNDEB nº 001/2025

Esmeralda, 08 de julho de 2025.

Os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS FUNDEB, e fiscal dos contratos de transporte escolar, realizaram no dia 08/07/2025, **vistoria no serviço do transporte escolar do município de Esmeralda**, para verificar as condições dos ônibus escolares, bem como os motoristas e monitores.

A vistoria foi realizada em frente a EMEF. Dr. Nicanor Kramer da Luz, em que foram vistoriados todos os ônibus escolares com seus respectivos motoristas e monitores. Observou-se que 08 (oito) linhas do transporte escolar sendo elas todas terceirizadas, sendo 02 linhas da empresa DSA Transportes Ltda e 06 linhas da empresa SRT Transportes Ltda.

Por ocasião da vistoria constatou-se:

Dos veículos:

- ✓ Os veículos estão em boas condições, apenas alguns itens precisam ser solucionados, tais como nos veículos:
 - ✓ ELW3E47 – não possuía extintor contra incêndio. (Guabiju/Serrinha).
 - ✓ ETZ0174 – Pneus encontram-se com necessidade de substituição, é necessária a aquisição de mais 1 assento de elevação. (São Sebastião/04 Bocas).
 - ✓ LKL4I40 – Não possuía disco do tacógrafo, não foi possível identificar a validade do extintor de incêndio pois o adesivo estava danificado, é necessária a aquisição de mais 1 assento de elevação. (São Sebastião).
 - ✓ NKN5D89 – Alguns bancos não possuíam cinto de segurança e a maioria estava inacessível para os estudantes, pois encontravam-se embaixo dos bancos, o disco do tacógrafo não estava atualizado. (Rincão da Cruz).
 - ✓ LUY1D34 – Não possuía disco de tacógrafo atualizado, necessita-se de 02 assentos de elevação. (Dom Orlando Dotti).
 - ✓ MKL8E53 – Alguns bancos necessitam-se de reparos, bem como os cintos de segurança. (Agência/Nossa Senhora da Salete).

CMK

✓ MEG7D11 – Dois vidros necessitam-se de reparos, o disco do tacógrafo não está funcionando e não possuía extintor de incêndios. (Reassentamento São Francisco).

DOS CONDUTORES:

✓ Os condutores se apresentaram cordialmente, a maioria portando os documentos necessários e alguns foram orientados da obrigatoriedade de portar, além da carteira de motorista, o comprovante do curso de transporte escolar.

✓ A motorista da Linha São Sebastião/4 Bocas, não estava conduzindo o veículo, a qual estava sendo substituída pelo dono da empresa, Edevaldo de Cândido.

✓ No momento da vistoria o motorista da Linha Rincão da Cruz, ao ser comunicado da vistoria estava com alunos da escola Marcirio ainda dentro veículo, foi solicitado que levasse os alunos até a escola e retornasse para a vistoria, porem ao retornar o mesmo trocou o ônibus, não sendo possível realizar a vistoria do veículo que realmente transportava os estudantes naquele dia.

DOS MONITORES:

✓ Os monitores se apresentaram cordialmente, portando documentos e todos possuem uma boa organização;

Esmeralda, 09 de julho de 2025.

COMISSÃO VERIFICADORA

Carla de Oliveira Soares Carla Soares

Adaize Mokfa Adaize Mokfa

Dinarci Donizete Antunes Soares DINARCI DA SOARES

Nei de Souza Pinto Pinto

Celi de Fatima Lauriano Ribeiro Celi de Fatima Lauriano Ribeiro

Edson Luis Fabro Gasperin Edson Gasperin

Recebido em 15/07/2025

cmk
Cibele Mondadori Kramer
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desporto
Prefeitura Mun. de Esmeralda RS